



CONTACT



RAPORT DE EVALUARE A CONDIȚIILOR DE ACCESIBILITATE FIZICĂ ÎN CADRUL CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INDUSTRIE UȘOARĂ

Str. George Coșbuc 5, Chișinău MD-2005.



AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Autor: Gheorghe Staver

Consultant accesibilitate

Chișinău 2022

Această publicație a fost realizată de către Asociația Obștească Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în cadrul proiectului "Împreună dezvoltăm

servicii de angajare incluzivă a persoanelor cu dizabilități în mun. Chișinău și r. Criuleni”, finanțat de Fundația Est- Europeană, ca parte a proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de către Uniunea Europeană (contract #2020/422-271) și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere” (contract #14798). Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

I. Căile de acces spre clădire

1.1. Trecherile pentru pietoni, trotuare

Constatări :

Drumul este din asfalt de o calitate bună. Accesul liber a persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător este asigurat. Accesul nu este îngrădit de borduri înalte, trepte, denivelări și gropi. Nu este aplicat pavaj tactil ce ar asigura deplasarea în siguranță a persoanelor cu dizabilitate de vedere.



Concluzii:

Căile de acces sunt accesibile pentru cele utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător și parțial accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Recomandări:

Se recomandă înaintarea unei cereri către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații:

- ✓ Amenajarea pavajului tactil la intersecții.

1.3. Parcaje

Constatări:

În curtea colegiului nu sunt amenajate locuri de parcare însă este loc îndeajuns pe teritoriul colegiului în cadrul căruia e posibil de amenajat locuri de parcare pentru angajați cât și pentru persoanele cu dizabilități.



Concluzii:

Spațiul existent în curtea clădirii permite amenajarea cel puțin a 2 locuri de parcare rezervat pentru parcare a autovehiculelor persoanelor cu dizabilități.

Recomandări:

Se recomandă Centrul de Excelență în Industrie Ușoară să întreprindă măsuri de amenajare a cel puțin 2 locuri de parcare pentru autovehiculele persoanelor cu dizabilități.



Amenajarea locului de parcare se recomandă a fi realizată în conformitate cu următoarele cerințe:

- ✓ Reconfigurarea parcajului astfel ca să existe 2% sau minim 2 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, marcate corespunzător

art. 20 alin. (6) a Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

- ✓ Marcarea locului cu indicator și marcaj rutier conform

pct. 4.10, NCM C.01.06. Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități.

pct. 5.19, CP C.01.02:2018: Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

- ✓ Marcarea dimensiunii locului de parcare până la 3,5 x 5 m pentru a permite

urcarea/coborârea utilizatorilor de scaun rulant.

Figura C.7 CP C.01.02; 2018: Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

Pct.6 SM ISO 21542; 2016: Construcții imobiliare. Accesibilitate și utilizabilitate a mediului de construcție.


II. Intrarea în clădire

Constatări:

Sunt mai multe blocuri de studiu în cadrul Centrului de Excelență în Industrie Ușoară.

Intrările sunt inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător cât și persoanelor cu dizabilitate de vedere.

În fața ușilor sunt platforme ce nu dispun de rampă de acces și ce nu sunt semnalizate cu benzi de culoare contrastantă.





Concluzii:

Intrarea în clădire este inaccesibilă și nu permite accesul liber a persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant, premurgătoare și alt echipament ajutător inclusiv a părinților cu copii în cărucior spre ușa de la intrare.

Lipsa marcajului în culoare contrastantă reprezintă un risc pentru accidentarea persoanei cu dizabilitate de vedere.

Recomandări :

Se recomandă să se întreprindă măsuri care ar permite evitarea riscului de traumatizare a persoanelor cu dizabilități prin utilizarea rampei sau a treptelor pentru accesul în interiorul clădirii și anume:

- ✓ Pentru asigurarea accesibilității vizuale se recomandă prima și ultima treaptă să fie marcată în culoare contrastantă (galben);
- ✓ Montarea rampelor de acces.

2.1. Ușa de la intrare în clădire

Constatări:

Ușile instalate la intrare în clădire sunt de duble. Ce pot fi deschise, ușile nu au mărimi standard ele variază de la 60-70 cm ușa principală și 40-30 cm ușa suplimentară. Asemeni și uși simple ce au lățimea de 80-75 cm. Nu sunt utilizate culori contrastante și marcaje tactile care fac ca ușile de la intrare să fie ușor de identificat. Ușa are praguri de 3-10 cm. În fața ușilor nu este spațiu îndestulat pentru a manevra scaunul rulant. Deschiderea ușii este lejeră și implică o forță de operare redusă. La intrarea în clădire nu sunt turnichete sau bariere, care împiedică accesul persoanelor cu dizabilități.





Concluzii:


Intrarea în clădire este inaccesibilă pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător. Lipsa elementelor care asigură accesibilitatea vizuală pentru persoane cu dizabilitate de vedere prezintă un potențial risc de accidentare a acestor persoane.

Recomandări:

Se recomandă să se întreprindă măsuri pentru asigurarea accesibilității vizuale la intrarea în clădire în special aplicarea benzilor în culori contrastante și marcaje tactile pentru a facilita identificarea ușilor de la intrare și eliminarea pragului.

- ✓ pct.18.1.5- pct.18.1.7, SM ISO 21542 : 2016 Construcții imobiliare.
Accesibilitate și utilizabilitate a mediului de construcție.
- ✓ 5.1.4.-5.1.5 NCM C.01.06: 2014: Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități.

Eliminarea pragului de la ușa principală de la intrarea în clădire.





III: Căi de circulație în interiorul clădirii

3.1. Căi de circulație pe orizontală

Constatări:

Coridoarele sunt scurte și înguste sunt prezente multe praguri, trepte. Pardoseala are un finisaj plan însă nu are acoperire antiderapantă.

Holurile și coridoarele din interiorul clădirii au o iluminare insuficientă. În interiorul clădirii nu sunt folosite culori contrastante și nu sunt aplicate marcate tactile pentru a facilita orientarea în interiorul clădirii.



Ușile ce fac acces la cabinetele de studiu sunt de culoare albă nu dispun de benzi de culoare contrastantă. Ușile au mărimi diferite ele variază de la 65-75 cm, au și praguri de 5-10 cm.


Concluzii:

Toate spațiile din interiorul clădirii, destinate publicului, sunt inaccesibile persoanelor utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător. În ceea ce privește asigurarea accesibilității vizuale pentru persoane cu dizabilitate de vedere aceasta nu este asigurată. Nu este amplasat marcaj contrastant pe uși pentru a le evidenția. Lipsește marcajul tactil pentru identificare ușilor din interiorul clădirii.

Recomandări:

Se recomandă administrației în vederea asigurării accesibilității vizuale pentru persoane cu dizabilitate de vedere întreprinderea următoarelor măsuri pentru accesibilizarea integrală a oficiului:

- ✓ Pe suprafața ușilor din interiorul oficiului în vederea asigurării contrastului vizual aplicarea marcajelor în culoare contrastantă. Marcajele urmează să fie aplicate la o înălțime de 1,2-1,6 m de la pardoseală.




- ✓ Aplicarea pe suprafața pardoselii a marcajului tactil în scopul asigurării identificării ușilor de către persoanele cu dizabilitate de vedere.
- ✓ Montare rampelor pentru a compensa diferențierea de nivel plan a coridoarelor, create de treptele persistente în coridoare.
- ✓ Eliminarea pragurilor de la uși.

IV. Grupul sanitar

Constatări :

Centrul de Excelență în Industrie Ușoară dispune de 1 grup sanitar grup sanitar. Amplasat în curtea instituției. Lățimea ușii e de 75 cm pragul este de 20 cm.

Deschiderea ușii de la grupul sanitar necesită o forță de operare redusă. Nu sunt utilizate culori contrastante și marcaje tactile în interiorul grupului sanitar. Podeaua în interiorul grupului sanitar nu este antiderapantă. Interiorul grupului sanitar este slab iluminat. Lipsesc elemente care ar asigura accesibilitatea vizuală în interiorul grupului sanitar. Ușile de la cabina de wc sunt montate pe un prag înalt cabina de WC e îngustă inaccesibilă pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, premergătoare și alt echipament ajutător.



Concluzii:

Grupul sanitar nu e accesibil, nu poate fi folosit de către persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant. În ceea ce privește folosirea grupurilor sanitare de utilizatorii de premergătoare și alt echipament ajutător cum ar fi cârje bastoane, din motivul că suprafața pardoselii nu este antiderapantă aceasta reprezintă un potențial risc de accidentare a acestor persoane.

Grupurile sanitare necesită a fi amenajate sub aspectul asigurării accesibilității vizuale.

Recomandări:

Administrației se recomandă întreprinderea următoarelor măsuri în ceea ce privește asigurarea accesibilității vizuale pentru persoane cu dizabilitate de vedere:

- ✓ În interiorul grupurilor sanitare este necesar de a aplica elemente care ar asigura contrastul vizual dintre obiectele existente ce sunt amplasate în acest spațiu.
- ✓ În scopul asigurării riscurilor de alunecare accidentare a persoanei pe suprafața pardoselii se recomandă a fi aplicate plăci de poliuretan sau cauciuc în culoare contrastantă în raport cu restul suprafeței.
- ✓ În cabina de WC pe perete la o înălțime de 90 cm de la suprafața pardoselii este necesar să fie instalat un buton de alarmă pentru solicitarea ajutorului în caz de accidentare, care să fie conectat cu secretariatul sau biroul persoanei de suport .
- ✓ Lărgirea ușii de intrare in grupul sanitar de la 73 cm la 90cm.
- ✓ Asigurarea unei cabine de wc accesibile pentru persoane utilizatoare de scaun rulant.