

**Judecătoria Bălț Sediul Sîngerei ,
or. Sîngerei str. Testimiteanu, 4, MD-6201**

Elementul clădirii/terenului	Problemele identificate privind asigurarea accesibilității	Recomandările privind asigurarea accesibilității	Nr. foto
1. Terenul în imediată apropiere de clădire	1. Trotuarul din preajma sediului judecătorei care separă carosabilul de curtea din fața clădirii, are o lățime de 1.m, este acoperit cu asfalt deteriorat cu mai multe denivelări și are o bordură cu înălțimea de 18 cm, ceea ce face ca aceste căi de acces spre sediul judecătorei să fie impracticabile pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant /premergătoare 2. Calea de acces de la strada principală spre sediul judecătorei nu este dotată cu panouri informative într-un format accesibil cu privire la existența judecătorei în această locație, care ar ghida persoanele cu dizabilitate de vedere spre instanță . 3. Curtea din fața sediului judecătorei nu este dotată cu pavaj tactil de ghidare în culori contrastante, este acoperită cu asfalt deteriorat cu multe denivelări care de asemenea este impracticabilă pentru persoanele cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant/ premergătoare inclusiv, pentru persoane cu dizabilitate de vedere. 4. În preajma sediului judecătorei nu este amenajată o parcare accesibilă rezervată pentru autovehiculele	1. Renovarea trotuarul din preajma sediului judecătorei. Aplicarea pavajului tactil în culoare contrastantă (galbenă) cu o lățime de 30 cm. pe toată lungimea căii de acces spre intrarea principală în sediul judecătorei. Coborârea bordurilor la nivelul Zero, pe toată calea de acces spre sediul judecătorei . 2. Paralel cu calea de acces din preajma judecătorei Instalarea panoului informativ, într-un format accesibil pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități spre sediul judecătorei. Pentru a evita traumatismul persoanelor cu dizabilitate de vedere și a asigura liberă deplasare a persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant/ premergătoare și părinților cu copii mici în cărucior panoul informativ se instalează paralel cu calea de acces la o înălțime de 2,1 m. 3. Renovarea suprafeței spațiului aferent situat în preajma sediului judecătorei. Instalarea pavajului tactil de orientare în culoare contrastantă de la strada principală spre treptele situate la intrarea în sediul judecătorei În preajma sediului judecătorei este necesar de a crea un loc de parcare rezervat pentru parcare	trotuar-1, spațiu aferent din preajma sediului 2,3,4 Indicatori de orientare 5 Modul de instalare a pavajului tactil de ghidare/o rientare 6-7

	persoanelor cu dizabilități. Spre judecătorie există 2 intrări una de pe strada centrală și o intrare de pe o stradă secundară . La intrarea din strada principală este instalat semn intrare interzisă pentru transport	automobilelor persoanelor cu dizabilități ținându-se cont în special de următoarele cerințe . ✓ Lățimea unui loc de parcare trebuie să fie de cel puțin 2,5 m pe 5,4 lungimea; ✓ Excluderea posibilității de a fi blocat acest loc de parcare de alte autovehicule ✓ Dotarea locului de parcare cu indicator special instalat pe verticală. A se vedea Foto 9.	Parcare-8,9
2. Intrarea în clădire	1. La intrarea în clădire este situată o scară cu 13 trepte. Treptele scării sunt acoperite cu benzi de cauciuc și metal, pentru a evita alunecarea persoanelor. Prima și ultima treaptă a scării nu sunt marcate în culoare contrastantă în fața scării pe toată lățimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil de avertizare în culoare contrastantă . Pe ambele părți a scării este instalată bară de suport/ mână curent Pe ambele părți a treptelor doar la un singur nivel circa 1 m sunt instalate bare de suport Platforma din fața ușii de la intrarea în sediul judecătoriei dispune de spațiu suficient pentru manevra scaunului rulant. Pe suprafața platformei situată în fața ușii de la intrarea în sediul judecătoriei pe toată lățimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil în culoare contrastantă de avertizare a persoanelor cu dizabilitate de vedere. 2. Intrarea în sediul judecătoriei nu este dotată cu o rampă accesibilă sau platformă electrică care ar asigura accesul persoanelor cu dizabilități în sediul judecătoriei. Scările sunt dotate cu șine de metal care sunt impracticabile și reprezintă un risc sporit de accidentare în cazul utilizării acestora, în special de	1. Marcarea primei și a ultimei trepte în culoare contrastantă, de exemplu galben. În fața scării pe ambele părți a acesteia (sus și jos) este necesară instalarea pavajului tactil în culoare contrastantă, pentru avertizare . Pe scară pe ambele părți a treptelor adițional este necesar de instalat mână curent (bară de suport) la o înălțime de 70 cm de la suprafața treptelor. Astfel ca treptele să fie dotate cu bare de suport în 2 nivele. 2. Eliminarea șinelor de metal instalate pe suprafața treptelor. Din considerentul că spațiul aferent situat în preajma treptelor de la intrarea în sediul judecătoriei nu permite crea unei rampe accesibile unghiul de înclinare a căreia să nu depășească 8% (1/12m) se impune necesitatea instalării pe partea	Treptele de la intrare 10, 11, Medel de instalare a pavajului de avertizare în fața ușii 14

	către persoanele utilizatoare de scaun rulant/premergătoare. 3. Ușa de la intrare este dublă, din termopan, în culoare contrastantă. Nu posedă un sistem de deschidere / închidere automat. Ușa se deschide de la mijloc spre dreapta. Pentru a deschide ușa este necesar aplicarea unui efort, ceea ce nu permite deschiderea independentă a acesteia de persoane cu o motorică slabă a brațelor. Golul ușii este de 1,36 m o ușă are o lățime de 0,68 m Ușa are praguri de 5 cm Precum și există o trepte imediat după ușă. Spațiul de manevră din fața ușii este de cel puțin 1,4 m. În fața ușii pe toată lățimea acesteia nu este aplicat pavaj tactil de avertizare. 4. Elemente de orientare. Pe suprafața ușii sunt aplicate afișe informative în culoare contrastantă. Pe fațada clădirii nu este instalat buton de alarmă/solicitare de ajutor care să aibă conexiune cu serviciul de pază/cancelaria instanței.	dreaptă a treptelor a unei platforme electrice . Parametrele tehnice care se aplică față de un ascensor se aplică și în cazul unei platforme electrice. Se recomandă : • Lățimea intrării pe platformă să fie de 90 cm, • Platforma să fie de tip închis • Butonul de pornire a platformei să necesite doar o singură apăsare pentru acționarea acesteia fără a fi necesară apăsarea continuă a butonului. • Platforma să fie dotată cu un buton de alarmă care să aibă conexiune cu serviciul de pază/cancelarie 3. În fața ușii pe toată lățimea acestora de a aplica pavaj tactil de culoare contrastantă cu o lungime de 60 cm . Trebuie să se aplice mecanisme, mânere de acționare, baterii de alimentare și alte dispozitive de manevrare sau de reglare, care permit operarea cu o singură mână, fără folosirea forței excesive, precum și a rotirilor sau a contorsiunilor la încheietura mâinii. Pct. 9.13 din CP C.01.02:2018 Eliminarea treptei situate imediat după ușa de la intrare în sediul judecătoriei. 4. Instalarea butonului de alarmă/ solicitare de ajutor pe fațada clădirii alături de ușa de la intrare la o înălțime de 90 cm de la nivelul platformei situată în fața ușii.	Parametrii platformei 16. Ușa de la intrare 12
--	---	--	--

3.Căile de circulație în interiorul clădirii	1.Căile de circulație în interiorul clădirii, coridoare, holuri au o lățime de cel puțin 1,5 m. Iluminarea în interiorul clădirii pe unele părți a holului este insuficientă. Podeau (pardoseala) este netedă, din teracotă lunecoasă. Pe suprafața pardoselii pe holurile sediului judecătoreiei nu este aplicat pavaj tactil în culoare contrastantă pentru ghidarea persoanelor cu dizabilitate de vedere Careva obstacole în interiorul clădirii cum ar fi piloni, nu există, însă există mobilier prezența căruia îngreădește libera circulație a persoanelor utilizatoare de scaun rulant și premergătoare. Nu sunt aplicate pictograme pentru persoane cu dizabilități psiho-sociale . 2.Trepte în interiorul clădirii: În interiorul clădirii este o scară cu 2 nivele de trepte pentru accesul persoanelor la etajul 2 al clădirii. Prima și ultima treaptă a fiecărui nivel nu este marcată în culoare contrastantă. Treptele sunt acoperite cu teracotă . unele din treptele scării sunt deteriorate 3.Uși interioare Lățimea minimă a trecerii prin golul ușii este de 90 cm. Pragul ușii este de 5 cm. În fașa ușii este suficient spațiu de manevră, minim de 1,4 m. Ușile sunt dotate cu sistem de deschidere ușor operabil. Indicatoarele privind numărul sălii de ședință este aplicat pe ușă la o înălțime de 1,8 m	Instalarea corpurilor de iluminat suplimentare . Aplicarea în interiorul clădirii a pictogramelor informative în format accesibil pentru orientarea persoanelor cu dizabilități psiho-sociale. Aplicarea pe peretele din interior la o înălțime de la 1,2-1,6 m. a pictogramelor informative Aplicarea pavajului tactil în culoare contrastantă din cauciuc/termoplast pe suprafața pardoselii pentru ghidarea persoanelor cu dizabilitate de vedere de la ușa de la intrare spre cancelarie / sala de ședințe accesibilă inclusiv grupul sanitar și scările spre etajul 2. La schimbul de direcție a pavajului tactil de ghidare la unghiul de 90° acesta trebuie să fie întrerupt prin aplicarea unei plăci a pavajului de avertizare . Instalarea pavajului tactil de ghidare /orientare de la scară pe holul de la etajul 2 . În scopul asigurării liberei deplasări a persoanelor utilizatoare de scaun rulant / premergătoare, pe holul clădirii este necesar de a înlocui băncile ce îngrijesc accesul, cu bănci pliante. 2.Prima și ultima treaptă a fiecărui nivel al scărilor din interiorul clădirii este necesar de a fi marcată în culori contrastante . Treptele scării din interiorul clădirii este necesar să fie renovate. Eliminarea pragurilor de la uși.	Căile de circulație în interior 13, 15 Model de instalare a pavajului interior - 20,21,22, Panouri informati ve, 17, 18 Trepte etajul 2 : 19 Uși interioare 23, 24
---	--	---	---

4. Sălă de ședință accesibilă	1. Instanța dispune de sală de ședințe parțial accesibilă pentru petrecerea ședințelor de judecată cu participarea persoanelor cu dizabilități la etajul 1 2. Spațiul din interiorul sălii este suficient pentru manevra scaunului rulant fără obstacole.. 3. Sala dispune de o acustică bună 4. Iluminarea sălii de ședință este suficientă. 5. Golul ușii este de 90 cm . ușa posedă un prag de 5 cm	1. Eliminarea pragului de la ușă.	Sala de ședință 24, 25.
5. Mobilier	Mobilierul din interiorul sălii de ședință este accesibil. Echipament și instalații ușor de înțeles. Spațiu de manevră suficient		
6. Grupul sanitar	La etajul 1 al clădirii este situat un grup sanitar. În totalitate inaccesibil. Ușa de la antreu în grupul sanitar are o lățime de 90 cm Ușile de la cabinele WC au o lățime de 70 cm. Pragul ușilor este de 5 cm. În fața ușii cabinei de WC nu este suficient spațiu de manevră. Inclusiv în interiorul cabinei de wc Barele de suport din ambele părți a closetului pentru transferul din scaun rulant lipsesc. Nu există echipament disponibil situat la înălțime adecvată , lavoar, uscător , oglindă, etc) Lipsește contrastul vizual dintre mobilier și restul suprafeței grupului sanitar. Grupul sanitar nu este dotat cu buton de alarmă solicitare de ajutor. Pe suprafața ușii la intrarea în grupul sanitar nu este aplicat panou indicator panou informativ .	Se recomandă amenajarea unui grup sanitar accesibil Eliminarea separatorului dintre cele 2 cabine de WC și extinderea spațiului pentru crearea grupului sanitar accesibil. Dimensiunile minime a camerei de WC 2.0 * 2.2 m. spațiu liber de circulație cu raza de 1,5 m. Instalarea ușii la intrarea în cabina de wc cu o lățime de cel puțin 0,9 m, suprafața căreia trebuie să fie în culoare contrastantă în raport cu peretele. Amenajarea grupului sanitar în conformitate cu foto 31 • Spațiul de manevră în încăpere trebuie să permită transferul persoanei din fotoliul rulant frontal, lateral și oblic. • Pe ambele laturi ale vasului de veceu trebuie prevăzute bare de sprijin la o distanță de 30-35 cm de axul longitudinal al vasului. Adică și în dreapta vasului de veceu trebuie instalat un mâner de sprijin retractabil sau fixat pe peretele lateral la o înălțime de 70 -75 cm de la podea. • Lungimea barei de sprijin mobile trebuie să depășească marginea frontală a veceului cu 10-25 cm.	Grup sanitar 27,28,29, 30, 31

		• Vasul de WC/ lavoarul/ coșul de gunoi etc. trebuie să fie de o culoare contrastantă în comparație cu podeaua (ex. alb pe negru, albastru sau verde închis).	
7. Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale	Pentru asigurarea comunicării cu participanți persoane cu dizabilități de auz în cadrul examinării cauzelor instanța de judecată nu are încheiat contract de prestări servicii cu Asociația Surzilor sau cu un interpret autorizat în limbajul semnelor Instanța nu are angajată o persoană responsabilă pentru informarea / ghidarea persoanelor cu dizabilități / sau în etate , privind agenda instanței , locul și ora examinării cauzelor la care participă persoanele menționate . La solicitarea persoanelor interesate serviciul de pază solicită de la cancelaria instanței să coboare un reprezentant pentru a comunica cu beneficiarul.	Se recomandă a încheia un contract cu Asociația Surzilor sau un interpret autorizat, privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul semnelor Bugetarea mijloacelor financiare în vederea accesibilizării sediului instanței.	

Pentru aplicarea pavajului tactil de ghidare și avertizare în interiorul sediului judecătoriei este necesar de a procura circa 30 m pavaj tactil de ghidare din cauciuc / termoplast și circa 3 m pavaj tactil de avertizare .

Foto 1 Trotuarul din preajma clădirii



Foto 2 Terenul aferent, intrarea spre sediul judecătorei.



Foto3 Terenul aferent, intrarea spre sediul judecătoriei.



Foto4 Terenul aferent, intrarea spre sediul judecătoriei.




Foto 5 Înălțimea optimă de amplasare a informației extras CP C.01 .02..2018





Foto 6. Model Pavaj tactil de orientare



Foto 7. Model Pavaj tactil de orientare



Foto 8 Parcare




Foto 9 Model amenajare parcare pentru persoane cu dizabilități.



Foto 10 Trepte la intrarea în clădire



Foto 11 Trepte la intrarea în clădire




Foto 12 Ușa de la intrare



Foto 13 Cîrculația în interiorul clădirii (hol)



Foto 14 Model de instalare a pavajului tactil de avertizare în culoare contrastantă în fața treptelor



Foto 15 Circulația în interiorul clădirii (coridoare)






Foto . 16. Parametrii cabinei platformei/ ascensor



_____ Dimensiuni interioare minime ale cabinei ascensorului si platformei înainte de ascensor. _____

Foto 17 Model înălțime de instalare a panourilor informative în interior





Figura 63 — Înălțimea de plasare a semnelor

Foto 18 Model înălțime de instalare a panourilor informative în interior

Foto



Amplasarea semnalizatoarelor de ușă pe partea de închidere a ușii

Foto 19 Trepte spre etajul 2



Foto 20 Model de instalare a pavajului de orientare și avertizare




Foto 21 Model de instalare a pavajului de orientare și avertizare




Foto 22. Model de instalare a pavajului de orientare și avertizare



Foto 23 Uși interior



Foto 24 Uși interior



Foto 25. Intrarea în Sala de ședințe



Foto 26. Sala de ședințe



Foto 27. Intrarea în grup sanitar




Foto 28 Holul din grupul sanitar.




Foto 29. Chiuveta din holul grupului sanitar




Foto 30 . Cabina grupului sanitar




Foto 31 Grup sanitar accesibil

